

EFNISLISTI SVEINSPRÓF
RAFVÉLAVIRKJUN
Útgáfa 1

- 3 stk. Segulrofar
- 1 stk. Tímaliði seinn inn
- 1 stk. Tímaliði seinn út
- 2 stk. Yfirálgsvarnir
- 1 stk. Hnappabox fyrir 3 þrýstirofa
- 2 stk. Þrýstirofar fyrir ræsingu
- 1 stk. Þrýstirofi fyrir stöðvun
- 4 stk. Endastopp fyrir DIN skinnu
- 20 stk. 4 mm² raðtengi
- Einangraðar endahulsur fyrir víra og snúrur
- 1 stk. Kló með jarðtengingu
- 15 m 1,5 mm² Fínþættur vír til tenginga
- 20 m 1,0 mm² Fínþættur vír til tenginga
- 0,5 m 3x0,75 mm² snúra
- 2 m 5x1 mm² Stýrisstrengur fínþættur
- 1 m Álör fyrir stýrisstreng
- Festingar, skrúfur og endar fyrir álör
- 1 stk. Nippill og ró M20
- 1 stk. Nippill og ró fyrir hnappabox

Athugið:

1. Spólurofar skulu hafa minnst:

3 NO snertur fyrir kraftrás

2 NO opnar hjálparsnertur

2 NC lokaðar hjálparsnertur

Stýrispena 230 VAC

2. Tímaliðar skulu hafa minnst:

1 NO opnar snertu

1 NC lokaða snertu

Tímasvið 2-60 sek.

Stýrispena liðana skal vera 230 VAC

3. Yfirálagsvarnir:

Stillisvið straums skal vera á bilinu 5-10 A